

LEGENDA

Elementi idrografici e morfologici

- Corso d'acqua
- - - Canale artificiale
- Fosso, canaletta
- Sponda naturale
- Scarpata e terrazzo
- - - Paleoalveo sepolto

Opere idrauliche lungo il Torrente Corno

- - - Argine in terra
- ■ ■ Argine in calcestruzzo
- XXXX Scogliera
- Palificata

Allagamenti del Torrente Corno

- Aree allagate nel settembre 1920
- Aree allagate dopo l'alluvione del 1920
- Aree soggette ad allagamento con Tr = 200


Allagamenti per carenze della rete drenante secondaria

- Aree soggette ad allagamenti avvenuti nel 1998 e 2004
- Ruscellamento

Acque sotterranee

- ▲ 38 Pozzo di misura
- 50 Isofreatiche - Massimo impingimento Febbraio - Marzo 1977

- - - Confine comunale



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI MERETO DI TOMBA

STUDIO GEOLOGICO

per la Variante generale di aggiornamento del P.O.C. di Mereto di Tomba

TAV. 2 CARTA MORFOLOGICA e IDROLOGICA

scala 1 : 10.000

REDAZIONE: **Dr. Geol. Roberto Ponta**
Via Caprin n. 40 - 34073 Grado - tel/fax 0431 35824

Febbraio 2013